

Anlage 2 - Fotodokumentation

Stadt Sindelfingen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

EZG RÜB Allmend – Teil I: Geschlossene Kanalsanierung

Renovierung und Reparatur von Haltungen und Schächten

Abbildung 1 Goethestraße, Haltung 21043.....	3
Abbildung 2 Goethestraße, Schacht 21043.....	3
Abbildung 3 Goethestraße, Schacht 21074.....	3
Abbildung 4 Goethestraße, Haltung 21074.....	4
Abbildung 5 Goethestraße, Schacht 21074.....	4
Abbildung 6 Goethestraße, Schacht 21072.....	4
Abbildung 7 Goethestraße, Haltung 21072.....	5
Abbildung 8 Goethestraße, Schacht 21072.....	5
Abbildung 9 Goethestraße, Schacht 21071.....	5
Abbildung 10 Goethestraße, Haltung 21071.....	6
Abbildung 11 Goethestraße, Schacht 21071.....	6
Abbildung 12 Goethestraße, Schacht 21070.....	6
Abbildung 13 Sindelfinger Straße, Haltung 2272.....	7
Abbildung 14 Sindelfinger Straße, Schacht 2272.....	7
Abbildung 15 Sindelfinger Straße, Schacht 2273.....	7
Abbildung 16 Pfadstraße, Haltung 2908.....	8
Abbildung 17 Pfadstraße, Schacht 2908.....	8
Abbildung 18 Pfadstraße, Schacht 2273.....	8
Abbildung 19 Uracher Straße, Haltung 2861.....	9
Abbildung 20 Uracher Straße, Schacht 2861.....	9
Abbildung 21 Uracher Straße, Schacht 2860.....	9
Abbildung 22 Uracher Straße, Haltung 2860.....	10
Abbildung 23 Uracher Straße, Schacht 2860.....	10
Abbildung 24 Uracher Straße, Schacht 2857.....	10
Abbildung 25 Uracher Straße, Haltung 2857.....	11
Abbildung 26 Uracher Straße, Schacht 2857.....	11
Abbildung 27 Uracher Straße, Schacht 2856.....	11
Abbildung 28 Uracher Straße, Schacht 2856.....	12
Abbildung 29 Uracher Straße, Schacht 2856.....	12
Abbildung 30 Uracher Straße, Schacht 2853.....	12
Abbildung 31 Uracher Straße, Haltung 2853.....	13
Abbildung 32 Uracher Straße, Schacht 2853.....	13
Abbildung 33 Uracher Straße, Schacht 2650.....	13
Abbildung 34 Hanfäckerweg, Haltung 2650.....	14
Abbildung 35 Hanfäckerweg, Schacht 2650.....	14
Abbildung 36 Hanfäckerweg, Schacht 2888.....	14
Abbildung 37 Schwenninger Straße, Haltung 2615.....	15
Abbildung 38 Schwenninger Straße, Schacht 2615.....	15
Abbildung 39 Schwenninger Straße, Schacht 2622.....	15
Abbildung 40 Herrenberger Straße, Haltung 2623.....	16
Abbildung 41 Herrenberger Straße, Schacht 2623.....	16
Abbildung 42 Herrenberger Straße, Schacht 2622.....	16
Abbildung 43 Schwenninger Straße, Haltung 2622.....	17
Abbildung 44 Schwenninger Straße, Schacht 2622.....	17
Abbildung 45 Schwenninger Straße, Schacht 2863.....	17
Abbildung 46 Schwenninger Straße, Haltung 2863.....	18
Abbildung 47 Schwenninger Straße, Schacht 2863.....	18
Abbildung 48 Schwenninger Straße, Schacht 2864.....	18
Abbildung 49 Schwenninger Straße, Haltung 2864.....	19
Abbildung 50 Schwenninger Straße, Schacht 2864.....	19
Abbildung 51 Schwenninger Straße, Schacht 2865.....	19
Abbildung 52 Schwenninger Straße, Haltung 2866.....	20
Abbildung 53 Schwenninger Straße, Schacht 2866.....	20
Abbildung 54 Schwenninger Straße, Schacht 2867.....	20

Stadt Sindelfingen, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

EZG RÜB Allmend – Teil I: Geschlossene Kanalsanierung

Renovierung und Reparatur von Haltungen und Schächten

Anlage 2 - Fotodokumentation

Abbildung 55	Gültsteiner Straße, Haltung 2737	21
Abbildung 56	Gültsteiner Straße, Schacht 2737	21
Abbildung 57	Gültsteiner Straße, Schacht 2735	21
Abbildung 58	Gültsteiner Straße, Haltung 2735	22
Abbildung 59	Gültsteiner Straße, Schacht 2735	22
Abbildung 60	Gültsteiner Straße, Schacht 2734	22
Abbildung 61	Gültsteiner Straße, Haltung 2734	23
Abbildung 62	Gültsteiner Straße, Schacht 2734	23
Abbildung 63	Gültsteiner Straße, Schacht 2733	23
Abbildung 64	Herrenberger Straße, Haltung 2733	24
Abbildung 65	Herrenberger Straße, Schacht 2733	24
Abbildung 66	Herrenberger Straße, Schacht 2732	24
Abbildung 67	Mönchberger Straße, Haltung 2726	25
Abbildung 68	Mönchberger Straße, Schacht 2726	25
Abbildung 69	Mönchberger Straße, Schacht 2728	25
Abbildung 70	Mönchberger Straße, Haltung 2728	26
Abbildung 71	Mönchberger Straße, Schacht 2728	26
Abbildung 72	Mönchberger Straße, Schacht 2729	26
Abbildung 73	Herrenberger Straße, Haltung 2729	27
Abbildung 74	Herrenberger Straße,, Schacht 2729	27
Abbildung 75	Herrenberger Straße,, Schacht 2730	27
Abbildung 76	Herrenberger Straße, Haltung 2724	28
Abbildung 77	Herrenberger Straße, Schacht 2724	28
Abbildung 78	Herrenberger Straße, Schacht 2723	28
Abbildung 79	Herrenberger Straße, Haltung 2723	29
Abbildung 80	Herrenberger Straße, Schacht 2723	29
Abbildung 81	Herrenberger Straße, Schacht 2722	29
Abbildung 82	Herrenberger Straße, Haltung 2722	30
Abbildung 83	Herrenberger Straße, Schacht 2722	30
Abbildung 84	Herrenberger Straße, Schacht 2720	30
Abbildung 85	Uracher Straße, Schacht 2859	31
Abbildung 86	Uracher Straße, Schacht 2858	31
Abbildung 87	Uracher Straße, Schacht 2854	31

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 1 | Goethestraße,
Haltung 21043
Blick in Fließrichtung

Legende:

-  : Renovierungshaltung
-  : Zu-/Ablauf ohne Sanierung




Abbildung 2 | Goethestraße,
Schacht 21043
Ansicht in den Schacht



Abbildung 3 | Goethestraße,
Schacht 21074
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 4 | Goethestraße,
Haltung 21074
Blick in Fließrichtung




Abbildung 5 | Goethestraße,
Schacht 21074
Ansicht in den Schacht




Abbildung 6 | Goethestraße,
Schacht 21072
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 7 | Goethestraße,
Haltung 21072
Blick in Fließrichtung



Abbildung 8 | Goethestraße,
Schacht 21072
Ansicht in den Schacht



Abbildung 9 | Goethestraße,
Schacht 21071
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 10 | Goethestraße,
Haltung 21071
Blick in Fließrichtung




Abbildung 11 | Goethestraße,
Schacht 21071
Ansicht in den Schacht



Abbildung 12 | Goethestraße,
Schacht 21070
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 13 | Sindelfinger
Straße,
Haltung 2272
Blick in Fließrichtung



Abbildung 14 | Sindelfinger
Straße,
Schacht 2272
Ansicht in den Schacht



Abbildung 15 | Sindelfinger
Straße,
Schacht 2273
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 16 | Pfadstraße,
Haltung 2908
Blick in Fließrichtung




Abbildung 17 | Pfadstraße,
Schacht 2908
Ansicht in den Schacht



Abbildung 18 | Pfadstraße,
Schacht 2273
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 19 | Uracher Straße,
Haltung 2861
Blick in Fließrichtung



Abbildung 20 | Uracher Straße,
Schacht 2861
Ansicht in den Schacht



Abbildung 21 | Uracher Straße,
Schacht 2860
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 22 | Uracher Straße,
Haltung 2860
Blick in Fließrichtung



Abbildung 23 | Uracher Straße,
Schacht 2860
Ansicht in den Schacht



Abbildung 24 | Uracher Straße
Schacht 2857
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 25 | Uracher Straße,
Haltung 2857
Blick in Fließrichtung



Abbildung 26 | Uracher Straße,
Schacht 2857
Ansicht in den Schacht



Abbildung 27 | Uracher Straße,
Schacht 2856
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 28 | Uracher Straße,
Schacht 2856
Blick in Fließrichtung



Abbildung 29 | Uracher Straße,
Schacht 2856
Ansicht in den Schacht



Abbildung 30 | Uracher Straße,
Schacht 2853
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 31 | Uracher Straße,
Haltung 2853
Blick in Fließrichtung



Abbildung 32 | Uracher Straße,
Schacht 2853
Ansicht in den Schacht



Abbildung 33 | Uracher Straße,
Schacht 2650
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 34 | Hanfäckerweg,
Haltung 2650
Blick in Fließrichtung



Abbildung 35 | Hanfäckerweg,
Schacht 2650
Ansicht in den Schacht



Abbildung 36 | Hanfäckerweg,
Schacht 2888
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation




Abbildung 37 | Schwenninger
Straße,
Haltung 2615
Blick in Fließrichtung




Abbildung 38 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2615
Ansicht in den Schacht




Abbildung 39 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2622
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 40 | Herrenberger
Straße,
Haltung 2623
Blick in Fließrichtung



Abbildung 41 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2623
Ansicht in den Schacht




Abbildung 42 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2622
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 43 | Schwenninger
Straße,
Haltung 2622
Blick in Fließrichtung




Abbildung 44 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2622
Ansicht in den Schacht




Abbildung 45 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2863
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 46 | Schwenninger
Straße,
Haltung 2863
Blick in Fließrichtung




Abbildung 47 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2863
Ansicht in den Schacht




Abbildung 48 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2864
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 49 | Schwenninger
Straße,
Haltung 2864
Blick in Fließrichtung




Abbildung 50 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2864
Ansicht in den Schacht



Abbildung 51 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2865
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 52 | Schwenninger
Straße,
Haltung 2866
Blick in Fließrichtung




Abbildung 53 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2866
Ansicht in den Schacht



Abbildung 54 | Schwenninger
Straße,
Schacht 2867
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 55 | Gültschneise
Straße,
Haltung 2737
Blick in Fließrichtung




Abbildung 56 | Gültschneise
Straße,
Schacht 2737
Ansicht in den Schacht



Abbildung 57 | Gültschneise
Straße,
Schacht 2735
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 58 | G黈lsteiner
StraÙe,
Haltung 2735
Blick in FlieÙrichtung



Abbildung 59 | G黈lsteiner
StraÙe,
Schacht 2735
Ansicht in den Schacht




Abbildung 60 | G黈lsteiner
StraÙe,
Schacht 2734
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 61 | Gültsteiner
Straße,
Haltung 2734
Blick in Fließrichtung




Abbildung 62 | Gültsteiner
Straße,
Schacht 2734
Ansicht in den Schacht




Abbildung 63 | Gültsteiner
Straße,
Schacht 2733
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 64 | Herrenberger
Straße,
Haltung 2733
Blick in Fließrichtung




Abbildung 65 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2733
Ansicht in den Schacht



Abbildung 66 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2732
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 67 | Mönchberger
Straße,
Haltung 2726
Blick in Fließrichtung




Abbildung 68 | Mönchberger
Straße,
Schacht 2726
Ansicht in den Schacht



Abbildung 69 | Mönchberger
Straße,
Schacht 2728
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 70 | Mönchberger
Straße,
Haltung 2728
Blick in Fließrichtung




Abbildung 71 | Mönchberger
Straße,
Schacht 2728
Ansicht in den Schacht



Abbildung 72 | Mönchberger
Straße,
Schacht 2729
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 73 | Herrenberger
Straße,
Haltung 2729
Blick in Fließrichtung




Abbildung 74 | Herrenberger
Straße,,
Schacht 2729
Ansicht in den Schacht




Abbildung 75 | Herrenberger
Straße,,
Schacht 2730
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 76 | Herrenberger
Straße,
Haltung 2724
Blick in Fließrichtung




Abbildung 77 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2724
Ansicht in den Schacht



Abbildung 78 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2723
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 79 | Herrenberger
Straße,
Haltung 2723
Blick in Fließrichtung




Abbildung 80 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2723
Ansicht in den Schacht



Abbildung 81 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2722
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 82 | Herrenberger
Straße,
Haltung 2722
Blick in Fließrichtung




Abbildung 83 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2722
Ansicht in den Schacht




Abbildung 84 | Herrenberger
Straße,
Schacht 2720
Ansicht in den Schacht

Anlage 2 - Fotodokumentation



Abbildung 85 | Uracher Straße,
Schacht 2859
Oberflächenansicht



Abbildung 86 | Uracher Straße,
Schacht 2858
Oberflächenansicht



Abbildung 87 | Uracher Straße,
Schacht 2854
Oberflächenansicht