


- Legende
- Leibung mit WDVS
 - Leibung mit HPI-Platten
 - Leibung mit Gipsputz
 - Leibung mit Trockenputz
 - Leibung mit Dämmputz
- Detail: HAA-HGB-CD-80-108-AF-5
Detail: HAA-HGB-CD-80-102-AF-5
Detail: HAA-HGB-CD-80-105-AF-5
Detail: HAA-HGB-CD-80-111-AF-5
Detail: HAA-HGB-CD-11154-AF-5

Verkleidung im Sturzbereich abhängig von Anschlußhöhe abhängige Decke

Fensteranker
Beispiel: 1.2.2003.00.50.AGA-JA




- Fensteranker über Brüstungskanal
- keine Fensteranker (1x im EG)

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN
EINGETRAGENE HOCHWASSER BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKT/FBI

Index	Datum	SE	Änderungen
04	15.04.2026	HDR/H4	Aktualisierung Planstand Ergänzung Markierung Fensteranker über Brüstungskanäle
03	21.02.2026	HDR/H4	Differenzierung Nassputz/Trockenputz, Änderungen siehe Wölkchenbeschriftung
02	02.06.2024	HDR/H4	Legende ergänzt um Detailskizzen
01	28.02.2024	HDR/H4	Aktualisierung Planstand
Draht & Sommer SE			
Mayer-Vollmer und Dreier GmbH und Co. KG			DBBA-HGB-MMA-HL-000 Cloud 13.04.2026
HT Hospitechnische Planungsgesellschaft mbH			HTPG-HGB-MMA-HL-000 Cloud 10.04.2026
Hofgarten Landschaftsarchitekten			FLA-HGB-MMA-HL-000 Cloud 02.02.2021
Ibb Baur & Diering Ingenieurbüro GmbH			ATGA-HGB-MMA-HL-111 Cloud 13.04.2026
INGENIEURGRUPPE WALTER + PARTNER GBR			BWP-HGB-MMA-GA-000 Cloud 05.11.2024
Ramboll Deutschland GmbH			ATGA-HGB-MMA-HL-000 Cloud 30.06.2023
			ATGA-UEB-MMA-RP-000 Cloud 27.02.2026

Projekt:	HAA-HGB-CG-U-1-700-AF-5-04	Stufe:	
Titel:	Fensterleibungen UG	Stufe:	04
Datum:	15.04.2026	Stufe:	04



Bauherr:
Klinikverbund Südwest gGmbH
Ely-Bermer-Str. 28 | 71534 Böblingen

Architekt:
HDR | H4
Telefonnummer: +49 7142121 Düsseldorf | h4@h4-architekten.de | h4boeblingen@klinikverbund-suedwest.de

Projekt:	Leistungsumfang:	Planierung:	Stufe:	Stufe:	Stufe:
0533.01	Leistungsphase 5	1:200	AK	AK	AK