



- Schreiner 1 / VE 361.01 : Schrankanlagen in CA-Räumen, Konferenzräumen, Wert- u. Postfächer in Pers.-Aufenthalts-, Pat.-Aufenthalts-, (ohne Küche), div. AP + Regale (außer an Lesetischen), Durchziehen
- Schreiner 2 / VE 361.02 : Pat.-Zimmer + P.-Abat, Pat.-Lounge PKV / (incl. Küchenzeile), Bereitschafts-, Gard.-Haken, Patienten-Schränke sonstige, Wickeltische im ERK und in Ben.-WCs
- Schreiner 3 / VE 361.03 : Verkleidungen Interessen + Interessen, Verkleidungen an Cafeteria, Kapelle, Glaswände + Bäume + Sitzbänke mit Verkleidung im ERK / EG
- Schreiner 4 / VE 361.04 : Trennwänden incl. Verglasungen, Schrankanlagen Leitstellen + Stützpunkte, Richtigplätze in AR rein (von HT übernommen)
- Hinweis Schreiner 4 : im Plan HAA-HGB-CD-00-143-AH-5-00 finden Sie die grundsätzlichen Regeldetails zu den Trennen und im Plan HAA-HGB-CD-00-143-AH-5-00 die Regeldetails zu den Arbeitsschaltungen
- Schreiner 5 / VE 361.05 : Fensterbänke + Lüftungsgitter d. Fenster / Pat.-Zimmer
- Schreiner 6 / VE 361.06 : Alle Küchenzeilen (außer PKV-Lounge)
- WC-Trennwände / VE 354.01 :

Hinweise zur "Plan-Codierung" innerhalb der Räume :
03.040 bedeutet z.B. Verweis auf folgenden Ausführungsplan:
HAA-HGB-CD-00-143-AH-5-00
Wandregal und Grundriss
Trenn-Lösungsbauwerk
Kategorie 03.040

Türen mit Kleiderhaken, siehe Katalogansicht 30.013

Position Schalter für LED-Sockelleuchtung, integr. in "Formularablage"
Höhe: Achse = 93,0 cm ü. OKFFB

"offene" Tresen ohne Verglasung

"geschlossene" Tresen mit Verglasung

Hinweis für VE 361.01 / Allgemeine Schrankanlagen : In den so markierten Personal-Aufenthaltsräumen weicht die Anzahl der Verleiche von der Standard-Struktur 4' ab

Hinweis für VE 361.02 / Patientenschränke : Schrankanlagen mit abweichendem HPL-Deckel und ggf. interner Angabe in der Ausschreibung und separater Material-Beschreibung

Hinweis für VE 361.04 / Trennwänden : komplette Schrankanlage im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen : Arbeitsplatte, Rückwand-Panel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen : Arbeitsplatte, Rückwand-Panel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen : Arbeitsplatte, Rückwand-Panel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen : Arbeitsplatte, Rückwand-Panel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen : Arbeitsplatte, Rückwand-Panel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen : Arbeitsplatte, Rückwand-Panel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN! EINGETRAGENE HOHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

01 16.09.2025 HDR/Ha Eintragungen u. Zuordnung / und Legende

Index / Datum / Gez. Änderungen

HAA-HGB-CG-e-1-001-IM-5-01

Schreinerübersichtsplan 1.Obergeschoss

01 16.09.2025

ARGE TGA

Abgrenzung und Einbauelemente GmbH und Co. KG

HTF Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH

hokogin Landschaftsarchitekten

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen

Klinikverbund Südwest gGmbH

Die Betten-Struktur 2017/18 Baden-Württemberg

HDR | Ha

Donaustrasse 311 71102 Stuttgart | 07141 30111-1111

Fachplaner

Schreinerübersichtsplan 1.Obergeschoss

0533.01 Leistungsphase 5

1200

1200

1200

1200