

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Haltungsliste

lfde Nr.	Haltungs- bezeichnung	Straße	Von Schacht	Bis Schacht	Rohr- material	Nenn- weite	Haltungs- länge	Zustands- klasse	Sanierungsverfahren
Unterberken									
1	K80001000	Berkener Straße	K80001000	K80002000	SB	250	48,00	2	Inliner Sanierung
2	K80002000	Berkener Straße	K80002000	K80003000	SB	250	55,14	2	Inliner Sanierung
3	K80003000	Berkener Straße	K80003000	K80004000	SB	300	44,70	2	Inliner Sanierung
4	K80004000	Berkener Straße	K80004000	K80005000	SB	300	40,70	2	Inliner Sanierung
5	K80005000	Berkener Straße	K80005000	K80006000	B	250	44,17	1	Partielle Sanierung
6	K80006000	Berkener Straße	K80006000	K80008000	SB	300	24,33	2	Inliner Sanierung
7	K80008000	Berkener Straße	K80008000	K80009100	SB	500	23,58	2	Inliner Sanierung
8	K80008100	Berkener Straße	K80008100	K80008000	SB	250	20,03	1	Inliner Sanierung
9	K80009000	Berkener Straße	K80009000	K80010000	SB	500	33,95	3	Inliner Sanierung
10	K80009100	Berkener Straße	K80009100	K80009000	SB	500	21,21	2	Inliner Sanierung
11	K80010000	Berkener Straße	K80010000	K80011000	SB	500	28,93	2	Inliner Sanierung
12	K80011000	Berkener Straße	K80011000	K80307000	SB	500	29,77	2	Inliner Sanierung
13	K80217000	Berkener Straße	K80217000	K80001000	B	250	51,62	2	Inliner Sanierung
14	K80331000	Berkener Straße	K80331000	K80333000	STZ	250	47,40	0	Partielle Sanierung
Oberberken									
15	K40155000	Adelberger Straße	K40155000	K40156000	B	400	30,45	2	Inliner Sanierung
16	K40157000	Adelberger Straße	K40157000	K40158000	SB	500	51,27	2	Inliner Sanierung
17	K40159000	Adelberger Straße	K40159000	K40160000	SB	500	24,85	2	Inliner Sanierung
18	K80345000	Asperfeld	K80345000	K86002000	B	400	5,32	2	Inliner Sanierung
19	K80346000	Asperfeld	K80346000	K80345000	B	400	31,05	2	Inliner Sanierung
20	K40102000	Eichenweg	K40102000	K40103100	SB	250	26,54	2	Inliner Sanierung
21	K40103100	Eichenweg	K40103100	K40104100	SB	300	38,77	1	Partielle Sanierung
22	K40106000	Eichenweg	K40106000	K40107000	B	250	27,57	2	Inliner Sanierung
23	K40107000	Eichenweg	K40107000	K40108000	SB	300	33,73	2	Inliner Sanierung
24	K40108000	Eichenweg	K40108000	K40110000	SB	400	33,81	2	Inliner Sanierung

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise Haltungsliste

lfde Nr.	Haltungs- bezeichnung	Straße	Von Schacht	Bis Schacht	Rohr- material	Nenn- weite	Haltungs- länge	Zustands- klasse	Sanierungsverfahren
25	K40109000	Eichenweg	K40109000	K40110000	B	250	21,77	2	Inliner Sanierung
26	K40110000	Eichenweg	K40110000	K40112000	SB	400	7,10	1	Inliner Sanierung
27	K40112000	Eichenweg	K40112000	K40113000	SB	400	28,83	2	Inliner Sanierung
28	K40113000	Eichenweg	K40113000	K40115000	SB	400	36,81	2	Inliner Sanierung
29	K40167000	Espenweg	K40167000	K40122000	B	300	25,21	2	Inliner Sanierung
30	K40114000	Linsenweg	K40114000	K40115000	B	300	51,15	1	Inliner Sanierung
31	K40115000	Linsenweg	K40115000	K40116000	SB	400	40,49	2	Inliner Sanierung
32	K40037000	Untere Straße	K40037000	K40038000	SB	400	28,56	2	Inliner Sanierung
33	K40038000	Untere Straße	K40038000	K40022000	SB	400	49,42	2	Inliner Sanierung
34	K40059000	Zollernstraße	K40059000	K40058000	SB	300	57,24	2	Inliner Sanierung
35	K49002000	Zollernstraße	K49002000	K40056000	SB	300	20,96	2	Inliner Sanierung

Aufgestellt:
Uhingen, 09.06.2026



Ulmenstraße 7
73066 Uhingen
Tel.: 07161.656099-4
Email: hiller@hiller-hofele.de